

VARISTEP – SCHRITTMOTORKARTE

BETRIEBSANLEITUNG



VariStep 
MOTORTECH STEPPER MOTOR CARD

Copyright

© Copyright 2013 MOTORTECH GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch MOTORTECH nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Marken

Alle in der Publikation verwendeten oder gezeigten Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber.

INHALTSVERZEICHNIS

1 Allgemeine Hinweise	6
1.1 Wozu dient diese Betriebsanleitung?	6
1.2 An wen richtet sich diese Betriebsanleitung?	6
1.3 Welche Symbole werden in der Betriebsanleitung verwendet?	6
1.4 Welche Abkürzungen werden in der Betriebsanleitung verwendet?	7
2 Sicherheitshinweise	8
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	8
2.2 Gefahren elektrostatischer Entladungen	9
2.3 Besondere Sicherheitshinweise zum Gerät	9
2.4 Fachgerechte Entsorgung	10
3 Bestimmungsgemäße Verwendung	11
3.1 Funktionsbeschreibung	11
3.2 Anwendungsbereiche	11
4 Produktbeschreibung	12
4.1 Technische Daten	12
4.1.1 Zertifizierungen	12
4.1.2 Mechanische Daten	14
4.1.3 Warnhinweise am Gerät	14
4.1.4 Produktidentifikation – Schilder am Gerät	15
4.1.5 Elektrische Daten	16
4.1.6 Schnittstellen	17
4.1.7 Übersichtszeichnungen	18
5 Einbauanweisung.....	20
5.1 Einbauanweisung	20
6 Verkabelung der Steuerung.....	21
6.1 Verkabelung Spannungsversorgung	21
6.2 Verkabelung Schrittmotor und Encoder.....	22
6.3 Verkabelung digitale Eingänge	24
6.4 Verkabelung digitale Ausgänge	25
6.5 Verkabelung analoge Ein- und Ausgänge	26
6.6 Verkabelung CAN-Bus	28
6.7 Verkabelung Modbus	29
7 Funktionen.....	31
7.1 Manueller und automatischer Betrieb.....	31
7.2 Referenzfahrt	31

INHALTSVERZEICHNIS

7.3	Offen-/Geschlossen-Positionen.....	32
7.4	Konfigurierbare Öffnungswinkel (Position 1 und 2).....	32
7.5	Änderung der Öffnungen über digitale und analoge Eingänge.....	32
7.6	Positionsauswertung über analoge Ausgänge	32
7.7	Zugangskontrolle	33
8	Einstellungen über das MICT.....	35
8.1	Systemvoraussetzungen MICT.....	35
8.2	Installation MICT.....	35
8.3	Zugangsebenen im MICT.....	36
8.4	Konfigurationsseiten (Überblick).....	37
8.5	Symbol- und Menüleiste	38
8.6	Online Update Einstellungen.....	41
8.7	Zugangskontrolle für die Steuerung.....	42
8.7.1	Aktivieren/Deaktivieren der Zugangskontrolle	42
8.7.2	Login/Logout	43
8.7.3	Ändern der PIN	43
8.7.4	Zurücksetzen aller PINs.....	44
8.8	Gerätetyp auswählen	45
8.9	Bestehende Konfigurationsdatei öffnen.....	45
8.10	Konfiguration	45
8.10.1	Externes Gerät	46
8.10.2	Ein- und Ausgänge – Steuerung.....	48
8.10.3	Positionen – Werte.....	51
8.10.4	Verschiedenes – Kommunikation.....	52
8.10.5	Verschiedenes – Kontakt.....	54
8.11	Laufzeitdaten.....	55
8.11.1	Laufzeitdaten – Übersicht	56
8.11.2	Laufzeitdaten – Warnungen	58
8.11.3	Laufzeitdaten – Fehler	59
8.11.4	Laufzeitdaten – Diagnose	61
8.11.5	Laufzeitdaten – Information	63
8.12	Log	64
9	Betrieb	66
9.1	Firmware-Update	66
10	Störungen	70
10.1	Fehlerbehandlung	70
10.2	Mögliche Störungen.....	70

10.3 Quittieren von Störungen	71
10.4 Hinweis auf Service / Kundendienst	71
10.5 Rücksendung von Geräten zur Reparatur / Überprüfung	72
10.6 Hinweis zum Verpacken von Geräten	72
11 Wartung	73
11.1 Ersatzteile und Zubehör	73
12 Index	74

1 ALLGEMEINE HINWEISE

Lesen Sie vor dem Einsatz diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut. Eine Installation und Inbetriebnahme sollte ohne Lesen und Verstehen dieses Dokumentes nicht durchgeführt werden. Bewahren Sie die Betriebsanleitung griffbereit auf, um im Bedarfsfall nachschlagen zu können.

1.1 Wozu dient diese Betriebsanleitung?

Diese Betriebsanleitung dient als Hilfe bei Installation und Betrieb des Produktes und unterstützt das Fachpersonal bei allen durchzuführenden Bedienungs- und Wartungsarbeiten. Desweiteren ist diese Anleitung dazu bestimmt, Gefahren für Leben und Gesundheit des Benutzers und Dritter abzuwenden.

1.2 An wen richtet sich diese Betriebsanleitung?

Die Betriebsanleitung ist eine Verhaltensanweisung für Personal, das mit der Aufstellung, Bedienung, Wartung und Instandsetzung von Gasmotoren betraut ist. Es werden dabei ein entsprechender Grad an Fachkenntnissen über den Betrieb von Gasmotoren sowie Grundkenntnisse über elektronische Zündsysteme vorausgesetzt. Personen, die lediglich befugt sind, den Gasmotor zu bedienen, sind vom Betreiber einzuweisen und ausdrücklich auf mögliche Gefahren hinzuweisen.

1.3 Welche Symbole werden in der Betriebsanleitung verwendet?

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet und müssen beachtet werden:



Beispiel

Das Symbol kennzeichnet Beispiele, die Ihnen notwendige Handlungsschritte und Techniken verdeutlichen. Darüber hinaus erhalten Sie über die Beispiele zusätzlich Informationen, die Ihr Wissen vertiefen.



Hinweis

Das Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den Bediener. Beachten Sie diese. Darüber hinaus wird das Symbol für Übersichten verwendet, die Ihnen eine Zusammenfassung der notwendigen Arbeitsschritte geben.



Warnung

Das Symbol kennzeichnet Warnungen für mögliche Gefahren von Sachbeschädigung oder Gefahren für die Gesundheit. Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig und treffen Sie die genannten Vorsichtsmaßnahmen.



Vorsicht

Das Symbol kennzeichnet Warnungen für Lebensgefahr insbesondere durch Hochspannung. Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig und treffen Sie die genannten Vorsichtsmaßnahmen.

1.4 Welche Abkürzungen werden in der Betriebsanleitung verwendet?

In der Betriebsanleitung oder in der Bedienoberfläche werden folgende Abkürzungen verwendet.

Abk.	Begriff	Beschreibung	Erläuterung
CAN-Bus	Controller Area Network Bus	Bus für Steuergeräte / Netzwerke	Asynchrones, serielles Leitungssystem für die Vernetzung von Steuergeräten
CE	Conformité Européenne	Übereinstimmung mit EU-Richtlinien	Kennzeichnung nach EU-Recht für bestimmte Produkte in Zusammenhang mit der Produktsicherheit
CPU	Central Processing Unit	Hauptprozessor	
DC	Direct Current	Gleichstrom	
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit		Verträglichkeit elektrischer oder elektronischer Geräte mit ihrer Umgebung
ESD	Electrostatic Discharge	Elektrostatische Entladung	
LED	Light Emitting Diode	Leuchtdiode	Licht emittierender, elektronischer Halbleiter
MICT	MOTORTECH Integrated Configuration Tool		Konfigurationssoftware für MOTORTECH-Steuergeräte
USB	Universal Serial Bus		Seriellcs Leitungssystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten

2 SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die MOTORTECH-Geräte sind nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt und entsprechend betriebssicher. Trotzdem können vom Gerät Gefahren ausgehen oder Schäden auftreten, wenn die folgenden Hinweise nicht beachtet werden:

- Der Gasmotor darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal bedient werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter.
- Nutzen Sie das Gerät nur sach- und bestimmungsgemäß.
- Wenden Sie niemals Gewalt an.
- Bei allen Arbeiten, wie z. B. Installation, Umstellung, Anpassung, Wartung und Instandsetzung, müssen alle Geräte spannungslos und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert sein.
- Führen Sie nur Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, und halten Sie sich bei der Ausführung an die beschriebenen Anweisungen. Verwenden Sie für die Instandhaltung des Gerätes grundsätzlich nur durch MOTORTECH gelieferte Ersatzteile. Weitere Arbeiten dürfen nur von durch MOTORTECH autorisiertem Personal durchgeführt werden. Bei Missachtung erlischt jegliche Gewährleistung für die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes sowie die Verantwortung für die Gültigkeit der Zulassungen.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden.
- Vermeiden Sie alle Tätigkeiten, die die Funktion des Gerätes beeinträchtigen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand.
- Untersuchen Sie alle Veränderungen, die beim Betrieb des Gasmotors bzw. der Zündanlage auftreten.
- Halten Sie alle für den Betrieb Ihrer Anlage gültigen – auch hier nicht ausdrücklich genannten – Gesetze, Richtlinien und Vorschriften ein.
- Wenn die gasführenden Teile des Systems nicht vollständig dicht sind, kann Gas austreten und es besteht Explosionsgefahr. Überprüfen Sie nach allen Montagearbeiten die Dichtheit des Systems.
- Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung des Motorenraumes.
- Sorgen Sie für sicheren Stand am Gasmotor.

2.2 Gefahren elektrostatischer Entladungen

Elektronische Geräte sind gegenüber statischer Elektrizität empfindlich. Um diese Komponenten vor Schäden durch statische Elektrizität zu schützen, müssen zur Minimierung oder Vermeidung elektrostatischer Entladungen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie mit dem Gerät oder in der Nähe arbeiten.

- Sorgen Sie vor der Durchführung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten für eine Entladung der statischen Elektrizität Ihres Körpers.
- Tragen Sie zur Vermeidung von statischer Elektrizität an Ihrem Körper keine Kleidung aus synthetischen Materialien. Ihre Kleidung sollte daher aus Baumwoll- oder Baumwollmischmaterialien bestehen.
- Halten Sie Kunststoffe wie z. B. Vinyl- und Styropormaterialien von der Regelung, den Modulen und der Arbeitsumgebung soweit wie möglich fern.
- Entfernen Sie die Leiterplatten nicht aus dem Gehäuse des Gerätes.

2.3 Besondere Sicherheitshinweise zum Gerät



Explosionsgefahr!

Während das System unter Spannung steht, darf kein Stecker gelöst werden, ausgenommen das System befindet sich in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich.



Explosionsgefahr!

Wenn die gasführenden Teile des Systems nicht vollständig dicht sind, kann Gas austreten und es besteht Explosionsgefahr. Überprüfen Sie nach allen Montagearbeiten die Dichtheit des Systems. Achten Sie dabei auch darauf, dass der Messanschluss am VariFuel2 geschlossen ist.

Alle Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.



Betriebssicherheit!

Alle Schrauben der Stecker müssen ausreichend fest angezogen werden.

2 SICHERHEITSHINWEISE



Gefahr der Zerstörung durch elektrostatische Entladung!

Die Schrittmotorkarte VariStep darf nur von Fachpersonal, das in der Handhabung von ESD-gefährdeten Bauteilen geschult ist, unter Beachtung der ESD-Vorschriften eingebaut werden. Der Einbau muss in einen Schaltschrank erfolgen und es muss die ESD-Norm DIN EN 61340-5-1; VDE 0300-5-1:2008-07 beachtet werden.

Für Schäden aufgrund von elektrostatischer Entladung wird keine Garantie übernommen.



Verbrennungsgefahr!

An der Oberfläche des Systems können hohe Temperaturen auftreten.



Gefahr der Zerstörung!

Der Schrittmotor des VariFuel2 ist nicht zum Tragen oder Heben des Gasmischers geeignet. Es besteht die Gefahr, dass der Schrittmotor zerbricht und es durch das Herunterfallen des Gasmischers zu Verletzungen und Sachschäden kommt.

Tragen oder heben Sie den Gasmischer immer über das äußere Gehäuse des Gasmischers.

2.4 Fachgerechte Entsorgung

MOTORTECH-Geräte können nach Nutzungsbeendigung wie gewohnt mit dem Gewerbeabfall entsorgt oder an MOTORTECH zurückgesandt werden. Wir sorgen für eine umweltschonende Entsorgung.

3 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

3.1 Funktionsbeschreibung

Die VariStep-Schrittmotorkarte steuert den Schrittmotor eines VariFuelz-Gasmischers. Dieser Schrittmotor ändert die Öffnungen des Brennstoffrings und passt so die Zusammensetzung des Gas-Luftgemisches an.

Die Steuerung kann manuell oder automatisch erfolgen. Manuelle Einstellungen werden über Taster an der Schrittmotorkarte oder über einen angeschlossenen PC vorgenommen. Im automatischen Betrieb werden digitale oder analoge Eingangssignale ausgewertet, die beispielsweise von einer übergeordneten Steuerung bereitgestellt werden.

Die Schrittmotorkarte wird über einen angeschlossenen PC konfiguriert. Die hierfür verwendete Software dient darüber hinaus auch zur Anzeige von aktuellen Systemdaten und Fehlermeldungen.

3.2 Anwendungsbereiche

Die VariStep-Schrittmotorkarte kann für alle VariFuelz-Gasmischer mit Schrittmotor eingesetzt werden. Wenn zwei VariFuelz-Gasmischer eingesetzt werden, sind zwei VariStep-Schrittmotorkarten erforderlich. Ein zusätzlicher Splitter wird nicht benötigt.

Jede andere Verwendung als die in der Betriebsanleitung beschriebene ist als nicht bestimmungsgemäße Verwendung anzusehen und führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistung.

4 PRODUKTBESCHREIBUNG

4.1 Technische Daten

4.1.1 Zertifizierungen

Die Schrittmotorkarte ist gemäß der folgenden Richtlinie zertifiziert:

CE

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
 - Störaussendung für Industriebereiche nach DIN EN 61000-6-4:2007
 - Störfestigkeit für Industriebereiche nach DIN EN 61000-6-2:2006

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma:

MOTORTECH GmbH
Hogrevestrasse 21-23
29223 Celle

erklärt, dass die Produkte:

VariStep Schrittmotorkarte

Verwendungszweck:

Einsatz an Gas-Ottomotoren

übereinstimmt mit den Bestimmungen folgender EG-Richtlinien:

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

unter Berücksichtigung folgender Normen:

DIN EN 61000-6-4:2007
DIN EN 61000-6-2:2006
DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3
DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5
DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8

Die Kennzeichnung des Produktes ist:

P/N 31.01.955

Diese Erklärung wird abgegeben durch:

Name: Florian Virchow

Stellung im Unternehmen: Geschäftsführer

Celle, 16.02.2011

Ort, Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

4 PRODUKTBESCHREIBUNG


4.1.2 Mechanische Daten

Die Schrittmotorkarte hat die folgenden mechanischen Eigenschaften:

Eigenschaft	Wert
Abmessungen	217 x 128 x 50 mm (8,54 x 5,04 x 1,97 ") (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	655 g (1,44 lbs)
Form des Gerätes	siehe Kapitel <i>Übersichtszeichnungen</i> auf Seite 18
Mechanische Umgebungsbedingungen	Schutzart: IP20
Klimatische Umgebungsbedingungen	-15 °C bis 65 °C max. (5 °F bis 149 °F) 85% Luftfeuchtigkeit max. ohne Betauung bis 2000 m (6561,68 ') über dem Meeresspiegel

4.1.3 Warnhinweise am Gerät


Geräteoberseite

Warnhinweis	Bedeutung
	elektrostatisch gefährdetes Bauelement
WARNING: Read and understand the operation manual prior to installing or making any adjustments. Do not disconnect equipment unless power has been switched off.	WARNING: Lesen und verstehen Sie die Betriebsanleitung vor der Installation und bevor Einstellungen vorgenommen werden. Unter Spannung dürfen keine Verbindungen zu Bestandteilen gelöst werden.

4.1.4 Produktidentifikation – Schilder am Gerät

Am Gerät finden Sie die notwendigen Nummern für die eindeutige Produktidentifikation.

Geräteoberseite



Geräteunterseite



Abk.	Bedeutung
P/N	Artikelnummer der Steuerung
S/N	Seriennummer der Steuerung

4 PRODUKTBESCHREIBUNG

4.1.5 Elektrische Daten

Die Schrittmotorkarte hat die folgenden elektrischen Eigenschaften:


Eigenschaft	Wert
Leistungsaufnahme	max. 31 W
Spannungsversorgung	18 bis 32 V DC
Strombedarf	max. 1,7 A
Interne Sicherung	3,15 A, träge, 5x20 mm, auswechselbar

Elektrische Daten der Ein- und Ausgänge

Die Ein- und Ausgänge der Schrittmotorkarte haben die folgenden elektrischen Daten:

Ein- und Ausgänge	Werte/Eigenschaften
Digitale Eingänge	<ul style="list-style-type: none">– galvanisch getrennt– Eingangsspannung bis zu 32 V DC– Eingangsstrom mindestens 5 mA für den High-Pegel– sicherer Low-Pegel: Spannungen unter 1,0 V DC für mindestens 30 μs– sicherer High-Pegel: Spannungen über 4,5 V DC für mindestens 5 μs

Schematische Darstellung des Signals



Beim Reset-Signal muss der High-Pegel mindestens 50 ms am entsprechenden Eingang anstehen, bevor der Reset ausgeführt wird.

Ein- und Ausgänge	Werte/Eigenschaften
Digitale Ausgänge	<ul style="list-style-type: none"> – galvanisch getrennt – Low-Pegel: Ausgang ist hochohmig – High-Pegel: Ausgang ist niederohmig – Schaltspannung: maximal 32 V – Strom: maximal 500 mA
Analoger Spannungseingang (U_{in})	zulässige Spannung: 0 bis 10 V Eingangswiderstand: 12,4 k Ω
Analoger Stromeingang (I_{in})	zulässiger Strom: 0 bis 20 mA max. Potentialunterschied zur Gerätemasse: +/-15 V Eingangswiderstand: 10 Ω
Analoger Spannungsausgang (U_{out})	Ausgangsspannung: 0 bis 10 V Bürde: min. 300 Ω
Analoger Stromausgang (I_{out})	Ausgangsstrom: 0 bis 20 mA Bürde: max. 300 Ω

4.1.6 Schnittstellen

USB

- kompatibel mit USB 1.1 und USB 2.0
- Die Stecker-B-Ausführung ist nur für einen temporären Datenaustausch und nicht für eine permanente Verbindung geeignet.

CAN-Bus 2.0B Schnittstelle (zurzeit noch nicht verfügbar)

- nach ISO 11898, bis zu 1 MBit/s
- transientengeschützt (Automobil-Klassifizierung)
- maximal 110 Teilnehmer


Modbus-Schnittstelle (zurzeit noch nicht verfügbar)

- RS485-Standard
- maximal 32 Teilnehmer
- voll duplex (4-adrig) oder halbduplex (2-adrig)

4 PRODUKTBESCHREIBUNG

4.1.7 Übersichtszeichnungen

Anschlüsse und LEDs



Bezeichnung	Funktion
Digital Inputs	Digitale Eingänge, über die die Öffnung des Brennstoffrings geändert werden kann. Darüber hinaus steht ein digitaler Eingang für ein Reset-Signal zur Verfügung (siehe <i>Verkabelung digitale Eingänge</i> auf Seite 24).
Digital Outputs	Digitale Ausgänge, die die Position des Schrittmotors und den Status der Schrittmotorkarte signalisieren (siehe <i>Verkabelung digitale Ausgänge</i> auf Seite 25).
Analog Inputs/Outputs	Analoge Ein- und Ausgänge, über die die Position des Schrittmotors verändert und zurückgegeben werden kann (siehe <i>Verkabelung analoge Ein- und Ausgänge</i> auf Seite 26).
USB	Anschluss für die Datenübertragung zum PC. Die Datenübertragung wird durch das Blinken der LEDs <i>TXD</i> und <i>RXD</i> signalisiert (<i>TXD</i> =Daten werden gesendet, <i>RXD</i> =Daten werden empfangen).

Bezeichnung	Funktion
CAN (zurzeit noch nicht verfügbar)	Anschluss für die Kommunikation über CAN-Bus mit übergeordneten Steuergeräten (z. B. ALL-IN-ONE). Die Datenübertragung wird durch das Blinken der LEDs <i>TXD</i> und <i>RXD</i> signalisiert (<i>TXD</i> =Daten werden gesendet, <i>RXD</i> =Daten werden empfangen).
Modbus (RS485) (zurzeit noch nicht verfügbar)	Anschluss für die Kommunikation über Modbus mit übergeordneten Steuergeräten. Die Datenübertragung wird durch das Blinken der LEDs <i>TXD</i> und <i>RXD</i> signalisiert (<i>TXD</i> =Daten werden gesendet, <i>RXD</i> =Daten werden empfangen).
Open/Close; Reset	Über die Taster <i>Open</i> und <i>Close</i> kann im manuellen Betrieb der Schrittmotor angesteuert werden (siehe <i>Manueller und automatischer Betrieb</i> auf Seite 31). Im Fehlerfall kann durch gleichzeitiges Drücken der beiden Taster der Fehler zurückgesetzt und eine Referenzfahrt durchgeführt werden.
Auto/Manual	Schalter zum Wechseln zwischen manuellem und automatischem Betrieb (siehe <i>Manueller und automatischer Betrieb</i> auf Seite 31)
Status LEDs	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Power</i> Die LED leuchtet, wenn eine ausreichende Versorgungsspannung anliegt. – <i>Status</i> Die LED blinkt grün, wenn die Schrittmotorkarte fehlerfrei arbeitet. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, blinkt die LED orange (siehe <i>Laufzeitdaten – Fehler</i> auf Seite 59). – <i>Auto</i> Die LED leuchtet, wenn sich die Schrittmotorkarte im automatischen Betrieb befindet und durch Signale der übergeordneten Steuerung gesteuert wird. – <i>Manual</i> Die LED leuchtet, wenn sich die Schrittmotorkarte im manuellen Betrieb befindet.
Power IN	Anschluss für die Versorgungsspannung (siehe <i>Verkabelung Spannungsversorgung</i> auf Seite 21)
Stepper Motor + Encoder	Anschluss für den Schrittmotor und den Encoder. Die LEDs <i>Motor Activity</i> blinken, wenn sich der Schrittmotor bewegt (siehe <i>Verkabelung Schrittmotor und Encoder</i> auf Seite 22).
Fuse	auswechselbare Sicherung (3,15 A)

5 EINBAUANWEISUNG

5.1 Einbauanweisung

Packen Sie die Schrittmotorkarte aus, ohne sie zu beschädigen, und sorgen Sie dafür, dass sich die Betriebsanleitung stets in der Nähe des Gerätes befindet und zugänglich ist. Einbauorte, an denen starke Vibrationen oder Umgebungstemperaturen von unter -15 °C (5 °F) oder über 65 °C (149 °F) vorliegen, sind nicht zulässig und führen zum Erlöschen der Gewährleistung.



Gefahr der Zerstörung!

Das Gerät darf nicht direkt am oder auf dem Motor installiert werden, da Vibration und Hitze elektronische Komponenten zerstören können.



Gefahr der Zerstörung!

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht abgedeckt wird und eine ausreichende Luftzirkulation möglich ist.



Gefahr der Zerstörung durch elektrostatische Entladung!

Die Schrittmotorkarte VariStep darf nur von Fachpersonal, das in der Handhabung von ESD-gefährdeten Bauteilen geschult ist, unter Beachtung der ESD-Vorschriften eingebaut werden. Der Einbau muss in einen Schaltschrank erfolgen und es muss die ESD-Norm DIN EN 61340-5-1; VDE 0300-5-1:2008-07 beachtet werden.

Für Schäden aufgrund von elektrostatischer Entladung wird keine Garantie übernommen.

Lieferumfang

Der Lieferumfang der VariStep-Schrittmotorkarte besteht aus folgenden Komponenten:

- VariStep-Schrittmotorkarte
- CD-ROM
- USB-Schnittstellenkabel
- Betriebsanleitung


Montage der Steuerung

1. Montieren Sie die Steuerung auf einer DIN-Schiene im Schaltschrank.
2. Fixieren Sie die Karte mit den seitlichen Befestigungsschrauben.

6 VERKABELUNG DER STEUERUNG

6.1 Verkabelung Spannungsversorgung

Die Verkabelung der Spannungsversorgung erfolgt über den 3-poligen Stecker.



Varianten


1 Batterie Generator Regler



2 Spannungsversorgung




3 Batterie Ladegerät



6 VERKABELUNG DER STEUERUNG

6.2 Verkabelung Schrittmotor und Encoder

Die Verkabelung erfolgt über den 11-poligen Stecker an der Schrittmotorkarte. Die Länge des Anschlusskabels darf 10 m (32,8 ft) nicht überschreiten.




Anschlussbelegung bei Verwendung des original MOTORTECH-Kabelbaums:

Pin Schrittmotor-karte	Beschreibung	Pin Schrittmotor und Encoder	Kabelfarbe/-bezeichnung
1	Encoder Masse	J	braun
2	Encoder 5V Versorgungsspannung	I	gelb
3	Encoder A	E	weiß
4	Encoder B	F	grün
5	Encoder I (Index)	G	grau
6	Encoder Erdung	H	Schirm
7	Schrittmotor Phase B2	D	4
8	Schrittmotor Phase B1	C	3
9	Schrittmotor Erdung	H	Schirm
10	Schrittmotor Phase A2	B	2
11	Schrittmotor Phase A1	A	1

6 VERKABELUNG DER STEUERUNG

6.3 Verkabelung digitale Eingänge


Die Verkabelung der digitalen Eingänge erfolgt über den 10-poligen Stecker. Die Eingänge können sowohl auf der Betriebsspannungsseite als auch auf der Masseseite geschaltet werden.



Pin	Bezeichnung	Funktion
1	DIRin +	Der Pegel am digitalen Eingang gibt die Richtung an, in die der Brennstoffring bewegt wird, wenn am Eingang <i>STEPSin</i> Pulse auftreten (siehe <i>Ein- und Ausgänge – Steuerung</i> auf Seite 48).
2	DIRin -	
3	STEPSin +	Pulse am Eingang verstellen den Brennstoffring schrittweise (siehe <i>Ein- und Ausgänge – Steuerung</i> auf Seite 48).
4	STEPSin -	
5	POS1in +	Wenn ein High-Pegel anliegt, wird die in der Konfiguration angegebene Position 1 angesteuert.
6	POS1in -	
7	POS2in +	Wenn ein High-Pegel anliegt, wird die in der Konfiguration angegebene Position 2 angesteuert.
8	POS2in -	
9	RESETin +	Wenn ein High-Pegel für mindestens 50 ms anliegt, wird der Fehlermodus verlassen und die Schrittmotorkarte wird zurückgesetzt. Anschließend wird eine Referenzfahrt durchgeführt.
10	RESETin -	

6.4 Verkabelung digitale Ausgänge

Die Verkabelung der digitalen Ausgänge erfolgt über den 12-poligen Stecker. Die Ausgänge können sowohl die Betriebsspannung als auch Masse schalten.




Pin	Bezeichnung	Funktion
11	ERRORout +	Der Ausgang ist niederohmig, wenn ein Fehler aufgetreten ist und sich die Schrittmotorkarte im automatischen Betrieb befindet. Um den Fehlerzustand zu verlassen, muss die Störung quitiert werden (siehe <i>Quittieren von Störungen</i> auf Seite 71).
12	ERRORout -	
13	CLOSEout +	Der Ausgang ist niederohmig, wenn der Schrittmotor die Geschlossen-Position erreicht hat.
14	CLOSEout -	
15	OPENout +	Der Ausgang ist niederohmig, wenn der Schrittmotor die Offen-Position erreicht hat.
16	OPENout -	
17	POS1out +	Der Ausgang ist niederohmig, wenn der Schrittmotor die konfigurierte Position 1 erreicht hat.
18	POS1out -	

6 VERKABELUNG DER STEUERUNG

Pin	Bezeichnung	Funktion
19	POS2out +	Der Ausgang ist niederohmig, wenn der Schrittmotor die konfigurierte Position 2 erreicht hat.
20	POS2out -	
21	OFFLINEout +	Der Ausgang ist niederohmig, wenn sich die Schrittmotorkarte in einem Zustand befindet, in dem sie auf keine externen Steuersignale reagiert (z. B. manueller Betrieb oder Referenzfahrt).
22	OFFLINEout -	

6.5 Verkabelung analoge Ein- und Ausgänge

Die Verkabelung der analogen Ein- und Ausgänge erfolgt über den 14-poligen Stecker.



Pin	Bezeichnung	Funktion
23	Uin +	Spannungseingang, über den der Brennstoffring verstellt werden kann (siehe <i>Ein- und Ausgänge – Steuerung</i> auf Seite 48).
24	Uin GND	
25	lin +	Stromeingang, über den der Brennstoffring verstellt werden kann (siehe <i>Ein- und Ausgänge – Steuerung</i> auf Seite 48).
26	lin -	
27	PWMin +	Wird für VariFuel2 nicht verwendet.
28	PWMin -	
29	Uout +	Spannungs- und Stromausgang mit gemeinsamer Masse. Die Ausgänge geben die aktuelle Position des Brennstoffrings als entsprechendes Signal aus.
30	Uout/Iout GND	
31	Iout +	
32	Spring +	Wird für VariFuel2 nicht verwendet.
33	Spring -	
34	PickUp +	Wird für VariFuel2 nicht verwendet.
35	PickUp -	
36	PickUp Pwr	



Nicht verwendete Ein- und Ausgänge


Beachten Sie, dass die Klemmen der analogen Ein- und Ausgänge, die nicht im MICT ausgewählt sind, frei bleiben müssen.

6 VERKABELUNG DER STEUERUNG

6.6 Verkabelung CAN-Bus

Die CAN-Bus-Schnittstelle ist zurzeit noch nicht verfügbar.

Die Verkabelung der CAN-Bus-Schnittstelle erfolgt über den 4-poligen Stecker.



CAN-Bus-Verkabelung

Beachten Sie bei der CAN-Bus-Verkabelung die folgenden Hinweise:


- Es können maximal 110 Geräte an einen CAN-Bus angeschlossen werden.
- Die maximale Leitungslänge beträgt 250 m (820 ft) in Abhängigkeit von der Übertragungsrate.
- An jedem Busende muss sich ein Abschlusswiderstand von $120\ \Omega$ befinden (wie in der Zeichnung angegeben).

6.7 Verkabelung Modbus


Die Modbus-Schnittstelle ist zurzeit noch nicht verfügbar.

Die Verkabelung des Modbus kann als halbduplex oder voll duplex erfolgen und muss mit verdrehten Kabeln ausgeführt werden. In beiden Varianten entspricht der Abschlusswiderstand R_T dem Wellenwiderstand des Kabels.

Verkabelung halbduplex




Verkabelung voll duplex



6 VERKABELUNG DER STEUERUNG

Anschluss an der Schrittmotorkarte

Die Verkabelung des Modbus erfolgt über den 6-poligen Stecker.



7 FUNKTIONEN

7.1 Manueller und automatischer Betrieb

Das Verstellen der Öffnungen im Brennstoffring kann über die Schrittmotorkarte in zwei Betriebsmodi durchgeführt werden:

- manueller Betrieb
- automatischer Betrieb

Zwischen manuellem und automatischem Betrieb kann über den Schalter *Auto/Manual* oder über das MICT gewechselt werden. Dabei überschreibt das MICT die Schalterstellung am Gerät. Die Umschaltung über den Schalter *Auto/Manual* kann durch eine Einstellung im MICT gesperrt werden. Das Leuchten der Status-LEDs *Manual* oder *Auto* zeigt an, in welchem Betriebsmodus sich die Schrittmotorkarte gerade befindet.

Manueller Betrieb

Im manuellen Betrieb werden die externen Eingangssignale der übergeordneten Steuerung ignoriert. Öffnungen des Brennstoffrings können über die beiden Taster *Open* und *Close* oder über das MICT geöffnet oder geschlossen werden. Die Schrittmotorkarte muss sich im manuellen Betrieb befinden, um eine Konfiguration im MICT vornehmen und auf das Gerät übertragen zu können.



Gefahr der Zerstörung!

Im manuellen Betrieb werden keine Signale der übergeordneten Steuerung ausgewertet. Wenn Sie bei laufendem Gasmotor Einstellungen im manuellen Betrieb vornehmen, vergewissern Sie sich, dass diese den korrekten Betrieb des Gasmotors nicht gefährden.

Automatischer Betrieb

Im automatischen Betrieb wertet die Schrittmotorkarte die externen Eingangssignale der angeschlossenen Steuerung aus. Die Taster *Open* und *Close* sind für das Verstellen der Öffnungen deaktiviert. Das Gerät kann nicht über das MICT konfiguriert werden. Im automatischen Betrieb kann das MICT nur zur Anzeige der Daten und zum Erstellen von Log-Dateien verwendet werden.

7.2 Referenzfahrt

Nach dem Einschalten oder nach einem Reset initiiert die Schrittmotorkarte eine Referenzfahrt. Das bedeutet, dass der Schrittmotor seine aktuelle Position ermittelt. Anschließend wird im automatischen Betrieb die von der übergeordneten Steuerung vorgegebene Position angefahren. Im manuellen Betrieb bleibt der Brennstoffring zunächst vollständig geöffnet.

Während der Referenzfahrt ist der Ausgang *OFFLINEout* niederohmig und die entsprechende LED leuchtet. Es werden keine Signale an den Eingängen ausgewertet.

7 FUNKTIONEN

7.3 Offen-/Geschlossen-Positionen

Die Offen- und die Geschlossen-Position sind wie folgt festgelegt:

- *Offen*: Öffnungen des Brennstoffrings sind komplett geöffnet (100% offen)
- *Geschlossen*: Öffnungen des Brennstoffrings sind komplett geschlossen (0% offen)

Wenn eine der beiden Positionen erreicht ist, wird der jeweilige digitale Ausgang *OPENout* oder *CLOSEout* geschaltet und die entsprechende LED leuchtet. Über diese beiden Positionen hinaus kann der Brennstoffring nicht bewegt werden und alle entsprechenden Signale werden ignoriert.

7.4 Konfigurierbare Öffnungswinkel (Position 1 und 2)

Über das MICT können zwei Öffnungswinkel des Brennstoffrings konfiguriert werden, die direkt über digitale Eingänge (*POS1in*, *POS2in*) angesteuert werden können. Liegen die Signale *POS1in* und *POS2in* gleichzeitig an, wird Position 1 angefahren. Wenn der Schrittmotor eine der beiden Positionen erreicht, wird der jeweilige digitale Ausgang (*POS1out*, *POS2out*) geschaltet und die entsprechende LED leuchtet. Auf diese Weise können Öffnungswinkel für bestimmte Betriebszustände definiert werden wie beispielsweise für das Anlassen oder das Spülen des Gasmotors.

Die Konfiguration der Position 1 und 2 nehmen Sie über das MICT vor. Lesen Sie hierzu den Abschnitt *Positionen – Werte* auf Seite 51.

7.5 Änderung der Öffnungen über digitale und analoge Eingänge

Im automatischen Betrieb können die Öffnungen des Brennstoffrings über die folgenden Eingänge direkt gesteuert werden:

- digitale Eingänge *DIRin* und *STEPSin*
- analoger Spannungseingang *Uin*
- analoger Stromeingang *Iin*

Je nachdem, welche übergeordnete Steuerung Sie verwenden, können Sie den erforderlichen Eingang über das MICT auswählen. Wenn eine der beiden Endpositionen (*Offen* oder *Geschlossen*) erreicht wurde, werden alle Signale an den Eingängen in die entsprechende Richtung ignoriert.

Die Konfiguration der Eingänge nehmen Sie über das MICT vor. Lesen Sie hierzu den Abschnitt *Ein- und Ausgänge – Steuerung* auf Seite 48.

7.6 Positionsauswertung über analoge Ausgänge

Die aktuelle Stellung des Brennstoffrings kann über einen analogen Spannungsausgang oder einen analogen Stromausgang an die übergeordnete Steuerung ausgegeben werden. Über das MICT kann konfiguriert werden, welcher der beiden Ausgänge genutzt werden soll und welcher Spannungs- oder Stromwert der Offen- oder Geschlossen-Position entspricht. Der Strom bzw. die Spannung am Ausgang wird dann entsprechend proportional zur Öffnung des Brennstoffrings ermittelt.

Die Konfiguration der Ausgänge nehmen Sie über das MICT vor. Lesen Sie hierzu den Abschnitt *Ein- und Ausgänge – Steuerung* auf Seite 48.

7.7 Zugangskontrolle


Sie können die Steuerung Ihres VariFuelz gegen unbefugten Zugriff schützen, indem Sie die Zugangskontrolle im MICT einrichten. Die Zugangskontrolle besteht aus vier Bedienebenen, von denen drei durch unterschiedliche PINs gesichert werden können. Als Standardeinstellung ist die Zugangskontrolle nicht aktiviert. Wenn die Zugangskontrolle für die Steuerung aktiviert wurde, ist diese unabhängig von den Zugangsebenen, die die Ansicht innerhalb des MICT regeln.



Zugangskontrolle

Ein Bediener ist am MICT auf der Zugangsebene *Erweiterter Service* angemeldet. Er ändert eine Konfiguration und möchte diese zur Steuerung herunterladen. Obwohl er über die vollen Berechtigungen im MICT verfügt, wird er aufgefordert, sich mit der PIN für die *Ebene 3 (Master)* anzumelden. So ist sichergestellt, dass nicht jeder Benutzer, der über ein MICT und das allgemein gültige Passwort verfügt, die Konfiguration Ihrer Steuerung ändern kann.

In den vier Bedienebenen stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Die folgende Grafik erläutert dies:



7 FUNKTIONEN

In den unterschiedlichen Ebenen stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- **Ebene 0 (Nur Lesen)**
Hier ist der Zugriff für alle Benutzer im Lesemodus möglich.
- **Ebene 1 (Bediener)**
Der Anwender kann in dieser Ebene Positionsänderungen des Brennstoffrings durchführen (Geschlossen-, Offen-Position, Position 1 und Position 2 anfahren sowie manuelle Änderung der Öffnung). Darüber hinaus kann er den Betriebsmodus wechseln und Fehler bestätigen.
- **Ebene 2 (Service)**
Der Service kann darüber hinaus eine Referenzfahrt auslösen und die maximalen Schrittverluste in den Laufzeitdaten zurücksetzen.
- **Ebene 3 (Master)**
In dieser Ebene kann der Master zusätzlich alle PINs zurücksetzen und die Zugangskontrolle aktivieren und deaktivieren. Außerdem hat nur der Master die Berechtigung, eine geänderte Konfiguration zur Steuerung herunterzuladen.

Informationen zu den Zugangsebenen im MICT erhalten Sie im Kapitel *Zugangsebenen im MICT* auf Seite 36.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.1 Systemvoraussetzungen MICT

Für die Installation des MICT müssen folgende Mindestvoraussetzungen erfüllt sein:

- x86-kompatibler PC, mindestens Leistungsklasse Intel Pentium 4 mit 2 GHz
- 128 MB freier Arbeitsspeicher
- 100 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- USB 1.1-kompatible Schnittstelle
- Anzeige mit mindestens XGA-Auflösung (1024 x 786 Bildpunkte)
- Microsoft Windows XP, Windows 7

8.2 Installation MICT

Die Software für die Installation des MICT befindet sich auf der CD-ROM, die der Steuerung beiliegt.

So installieren Sie das MICT:


1. Starten Sie die Installation.
 - CD-ROM als Installationsmedium
 Legen Sie die CD-ROM in das CD/DVD-Laufwerk Ihres PC ein. Bei aktivierter Autostart-Funktion für das Laufwerk startet die Installation automatisch. Ist die Funktion für das Laufwerk deaktiviert, kann die Installationsroutine über die Datei *setup.exe* im Verzeichnis der CD-ROM gestartet werden.
 - Alternativ
 Kopieren Sie die Installationsroutine *setup.exe* auf Ihren PC. Die Installation wird über das Ausführen der Datei gestartet.
2. Führen Sie die Installation durch.
 Folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine und beachten Sie, dass zur Nutzung des MICT die Lizenzvereinbarungen akzeptiert werden müssen. Werden diese nicht akzeptiert, kann mit der Installation nicht fortgefahren werden.
3. Installieren Sie den USB-Treiber, indem Sie die Datei *CDMxxxx_Setup.exe* (z. B. *CDM20824_Setup.exe*) ausführen.
 - ▶ Sie haben das MICT eingerichtet und können Ihren PC nun über die USB-Schnittstelle mit der Steuerung verbinden.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.3 Zugangsebenen im MICT

Das MICT öffnen Sie auf Ihrem PC über *Start -> Programme -> MOTORTECH -> MICT -> MICT*.

Wählen Sie nach dem Öffnen des MICT die Zugangsebene, die für Sie freigegeben ist. Die Zugangsebene regelt, welche Möglichkeiten Ihnen im MICT zur Verfügung stehen. Das für den Zugriff benötigte Passwort wird zusammen mit dem Gerät verschickt.




Folgende Zugangsebenen stehen zur Auswahl:

- **Nur Lesen**
In dieser Ebene hat ein Anwender die Möglichkeit, eine Konfiguration zu öffnen und diese zum Gerät zu übertragen. Er kann die Konfiguration allerdings nicht verändern. Auf allen anderen Einstellungen hat der Anwender nur lesenden Zugriff.
- **Kunde**
Diese Ebene stellt neben der Lesefunktion die Konfiguration der für den Betrieb nötigen Grundfunktionen zur Verfügung.
- **Service**
Diese Ebene enthält alle Funktionen, die für die Wartung erforderlich sind.
- **Erweiterter Service**
Diese Ebene bietet den Vollzugriff auf sämtliche Funktionen des MICT und ist nur für speziell geschultes Personal freigegeben und zugänglich.

In den folgenden Abschnitten werden die Möglichkeiten beschrieben, die Ihnen für die Zugangsebene *Erweiterter Service* zur Verfügung stehen. Wenn Sie sich für eine andere Ebene angemeldet haben, können Sie nicht alle dargestellten Funktionen ausführen.

8.4 Konfigurationsseiten (Überblick)

Die Konfigurationsseiten teilen sich in die folgenden Bereiche:



Die Funktionen in der Menü-, Symbol- und Navigationsleiste sowie dem Konfigurationsbereich werden im folgenden Abschnitt beschrieben.









In der Statusleiste erhalten Sie die folgenden Informationen (von links nach rechts):

- Statusanzeige
Zeigt an, ob eine Verbindung zu dem Gerät besteht:
 - grüne Anzeige: die Verbindung besteht
 - rote Anzeige: die Verbindung ist unterbrochen und wird wiederhergestellt
 - graue Anzeige: die Verbindung besteht nicht und wird auch nicht wiederhergestellt
- Angabe der Schnittstelle, welche für die Verbindung zum Gerät genutzt wird.
- Angabe der Geräte-ID
- Angabe der Zugangsebene des Benutzers im MICT
- Angabe der Bedienebene für die VariStep, wenn die Zugangskontrolle aktiviert wurde und der Benutzer sich mit einer PIN angemeldet hat.
- Angabe der Programmversion des MICT

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.5 Symbol- und Menüleiste

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Symbole der Symbolleiste und die Einträge in der Menüleiste zur Verfügung:

Symbol	Menü	Funktion
	<i>Datei -> Neu</i>	Erstellt eine neue Konfiguration.
	<i>Datei -> Öffnen</i>	Öffnet eine bestehende Konfiguration.
	<i>Datei -> Speichern / Datei -> Speichern unter</i>	Speichert die aktuelle Konfiguration.
	<i>Datei -> Schließen</i>	Schließt die aktuelle Konfiguration.
	<i>Datei -> Laufzeitdaten- Aufzeichnung öffnen</i>	Öffnet eine Laufzeitdaten-Aufzeichnung (trace-Datei). Lesen Sie hierzu das Kapitel <i>Laufzeitdaten</i> auf Seite 55.
	<i>Datei -> Impulsaufnehmer- Aufzeichnung öffnen</i>	Öffnet eine abgespeicherte Aufzeichnung von Impulsaufnehmer-Signalen (putrace-Datei) beispielsweise eines MOTORTECH-Zündsteuergerätes. Impulsaufnehmer-Signale können mit der VariStep nicht aufgezeichnet werden.
	<i>Datei -> Zugangsebene ändern</i>	Ändert die Zugangsebene zum Zugriff auf die Konfigurationsdaten und Funktionen.
	<i>Datei -> Drucken</i>	Druckt die aktuelle Konfiguration.
	<i>Datei -> Drucken als PDF-Datei</i>	Druckt die Konfiguration als PDF-Datei.
	<i>Datei -> Druckvorschau</i>	Öffnet eine Druckvorschau der Konfiguration.
	<i>Datei -> Beenden</i>	Beendet das MICT.
	<i>Gerät -> Verbinden</i>	Baut eine Verbindung zum Gerät auf.
	<i>Gerät -> Trennen</i>	Trennt die Verbindung zum Gerät.

Symbol	Menü	Funktion
	<i>Gerät -> Herunterladen zum Gerät</i>	Lädt Konfigurationsdaten vom PC zum Gerät herunter. Diese Funktion kann nur im manuellen Betrieb ausgeführt werden.
	<i>Gerät -> Hochladen vom Gerät</i>	Lädt Konfigurationsdaten vom Gerät zum PC hoch.
	<i>Gerät -> Laufzeitdaten</i>	Öffnet das Fenster <i>Laufzeitdaten</i> . Lesen Sie hierzu das Kapitel <i>Laufzeitdaten</i> auf Seite 55.
	<i>Gerät -> Log</i>	Öffnet das Fenster <i>Log</i> (nur <i>Erweiterter Service</i>). Lesen Sie hierzu das Kapitel <i>Log</i> auf Seite 64.
	<i>Gerät -> Betriebsmodus</i>	Öffnet das Fenster <i>Wahl des Betriebsmodus</i> , in dem Sie den Betriebsmodus wählen können. Möglich ist: <i>Manueller Betriebsmodus</i> , <i>Automatischer Betriebsmodus</i> oder <i>Schalter steuert Betriebsmodus</i> .
	<i>Gerät -> Manuelle Justierung</i>	Öffnet ein Fenster, in dem Sie den Öffnungswinkel des Brennstoffrings manuell einstellen können.
	<i>Gerät -> Offen-Position</i>	Öffnet im manuellen Betrieb den Brennstoffring komplett.
	<i>Gerät -> Geschlossen-Position</i>	Schließt im manuellen Betrieb die Öffnungen des Brennstoffrings.
	<i>Gerät -> Position 1</i>	Öffnet im manuellen Betrieb den Brennstoffring entsprechend des in der Konfiguration für Position 1 angegebenen Prozentsatzes.
	<i>Gerät -> Position 2</i>	Öffnet im manuellen Betrieb den Brennstoffring entsprechend des in der Konfiguration für Position 2 angegebenen Prozentsatzes.
	<i>Gerät -> Referenzfahrt</i>	Führt im manuellen Betrieb eine Referenzfahrt durch (nur <i>Service</i> und <i>Erweiterter Service</i>).
	<i>Gerät -> Temperatur-Extremwerte</i>	Öffnet ein Fenster, in dem die maximale und die minimale Temperatur angezeigt werden, die während der gesamten Betriebszeit an der Platine der Steuerung gemessen wurden.
	<i>Gerät -> Fehlerbestätigung</i>	Alle Betriebsfehler werden bestätigt.


8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

Symbol	Menü	Funktion
	<i>Gerät -> Zugangskontrolle</i>	Die Einstellungen für die Zugangskontrolle für das Gerät sind in einem separaten Abschnitt beschrieben. Lesen Sie hierzu das Kapitel <i>Zugangskontrolle für die Steuerung</i> auf Seite 42.
	<i>Gerät -> Auslösen des Softwareresets</i>	Startet die Betriebssoftware des Gerätes neu (nur <i>Erweiterter Service</i>).
	<i>Einstellungen -> Sprache</i>	Öffnet das Fenster <i>Sprachauswahl</i> , in dem Sie die Oberflächensprache des MICT ändern können.
	<i>Einstellungen -> Online Update Einstellungen</i>	Öffnet das Fenster <i>Online Update Einstellungen</i> . Lesen Sie hierzu das Kapitel <i>Online Update Einstellungen</i> auf Seite 41.
	<i>Einstellungen -> Temperaturskala</i>	Öffnet das Fenster <i>Auswahl Temperaturskala</i> , in dem Sie die Einheit für die im MICT angezeigten Temperaturen ändern können.
	<i>Einstellungen -> Anzeige nach Zylindern</i>	Diese Funktion steht für bestimmte MOTORTECH-Zündsteuergeräte zur Verfügung und hat in Verbindung mit der VariStep keine Auswirkung.
	<i>Dokument</i>	Ohne Funktion bei der VariStep.
	<i>Hilfe -> Hilfe</i>	Öffnet die Online-Hilfe.
	<i>Hilfe -> Über MICT</i>	Öffnet detaillierte Informationen über das MICT.

8.6 Online Update Einstellungen

Vom MICT werden für die Konfiguration Daten aus einer VariFuel-Datenbank verwendet. Diese Daten können Sie durch ein automatisches Online-Update aktualisieren. Die Einstellungen für die Aktualisierung nehmen Sie über den folgenden Eintrag in der Menüleiste vor:

Einstellungen -> Online Update Einstellungen



Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **automatische Online Updates aktivieren**
Über die Checkbox aktivieren und deaktivieren Sie das automatische Online-Update. Standardmäßig ist das Online-Update aktiviert und wird (bei bestehender Internet-Verbindung) täglich beim ersten Start des MICT ausgeführt.
- **Internetzugriff über einen Proxy-Server**
Über die Checkbox können Sie Einstellungen für den Internetzugriff über einen Proxy-Server aktivieren, den Sie dann über die Angabe von *http-Proxy* und *Port* einrichten können.
- **Zeige Log**
Über die Schaltfläche öffnen Sie ein Fenster, in dem die durchgeführten Online-Updates protokolliert werden.
- **Jetzt Aktualisieren**
Über die Schaltfläche starten Sie manuell ein Online-Update.



Online-Update

Nach einem Online-Update werden die aktualisierten Daten erst verwendet, wenn diese zum Gerät heruntergeladen wurden. Hierfür ist die entsprechende Berechtigung notwendig.

Bei jedem Hochladen der Konfiguration aus dem Gerät wird die Version der im Gerät gespeicherten Konfiguration mit derjenigen der Datenbank verglichen. Wenn die Versionen nicht übereinstimmen, wird ein Fenster mit weiteren Anweisungen geöffnet.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.7 Zugangskontrolle für die Steuerung

Wenn die Zugangskontrolle für die Steuerung aktiviert wurde, ist der Zugang für folgende Bereiche nur mit PIN möglich:

- Fehlerbehandlung
- Positionsänderungen (Offen, Geschlossen, Position 1 und 2, Manuelle Justierung, Referenzfahrt)
- Konfiguration (Übertragen einer Konfiguration zur Steuerung)

Die Zugangskontrolle regelt die Zugriffe auf die Steuerung über das MICT. Erläuterungen zu der Zugangskontrolle der Steuerung und der Abgrenzung zu den Zugangsebenen im MICT finden Sie im Kapitel *Zugangskontrolle* auf Seite 33.

Die Funktionen für die Zugangskontrolle erreichen Sie in der Menüleiste über:

Gerät -> Zugangskontrolle

8.7.1 Aktivieren/Deaktivieren der Zugangskontrolle



Zugangskontrolle aktivieren und deaktivieren

Als Standardeinstellung ist die Zugangskontrolle nicht aktiviert und alle PINs sind auf 0000 gesetzt. Wenn die Zugangskontrolle bereits einmal aktiviert war und die PINs geändert wurden, werden diese PINs weiter verwendet. Um die Zugangskontrolle wieder zu aktivieren, benötigen Sie die PIN für Ebene 3 (*Master*). Daher wird empfohlen, vor dem Deaktivieren alle PINs zurückzusetzen.

Falls dies nicht erfolgt ist oder ein System aus einem anderen Grund entsperrt werden muss, kann ein Anforderungsschlüssel im MICT ausgegeben werden. Lesen Sie hierzu den Abschnitt *Zurücksetzen aller PINs* auf Seite 44.

Um die Zugangskontrolle zu aktivieren oder zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Eingabedialog über *Gerät -> Zugangskontrolle -> Aktivieren* bzw. *Deaktivieren der Zugangskontrolle*.
2. Geben Sie die PIN für die Ebene *Master (Ebene 3)* ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

8.7.2 Login/Logout

Wenn die Zugangskontrolle aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden, wenn Sie Funktionen ausführen wollen, die einer bestimmten Bedienebene zugeordnet sind. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich über die Menüleiste gezielt für eine Bedienebene anzumelden.

Um sich für eine bestimmte Bedienebene anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Eingabedialog über *Gerät -> Zugangskontrolle -> Login*.
2. Wählen Sie zunächst die Ebene aus, für die Sie sich anmelden wollen.
3. Geben Sie die PIN für die gewünschte Ebene ein.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
 - ▶ Sie sind nun für die entsprechende Ebene angemeldet und können alle Funktionen ausführen, die dieser Bedienebene zugeordnet sind, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

Nach erfolgreicher Anmeldung haben Sie die Möglichkeit sich wieder abzumelden über:

Gerät -> Zugangskontrolle -> Logout

8.7.3 Ändern der PIN

Um die PIN für eine bestimmte Bedienebene zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Eingabedialog über *Gerät -> Zugangskontrolle -> Ändern der PIN*.
2. Wählen Sie zunächst die Ebene aus, für die Sie die PIN ändern wollen.
3. Geben Sie die aktuelle PIN für die gewünschte Ebene ein.
4. Geben Sie die neue PIN in die folgenden beiden Felder ein.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
 - ▶ Die PIN für die Bedienebene ist nun geändert.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.7.4 Zurücksetzen aller PINs

Um alle PINs zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Eingabedialog über *Gerät -> Zugangskontrolle -> Zurücksetzen aller PINs*.
2. Wenn Sie noch nicht für die Ebene *Master (Ebene 3)* angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich mit der entsprechenden PIN anzumelden.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit *OK*.
4. Um alle PINs zurückzusetzen, werden Sie erneut aufgefordert, die PIN für die Ebene *Master (Ebene 3)* einzugeben.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit *OK*.
 - ▶ Alle PINs sind nun wieder auf den Wert *0000* zurückgesetzt.


Um alle PINs zurückzusetzen, benötigen Sie die PIN für die Ebene *Master (Ebene 3)*. Um ein auf diese Weise gesperrtes System im Notfall entsperren zu können, haben Sie die folgende Möglichkeit:

1. Öffnen Sie in der Menüleiste über den Eintrag *Gerät -> Zugangskontrolle -> Ausgabe des Anforderungsschlüssels zum Rücksetzen aller PINs* das gleichnamige Fenster.
2. Übermitteln Sie den Anforderungsschlüssel und die Seriennummer an Ihren Service-Ansprechpartner bei MOTORTECH (siehe *Hinweis auf Service / Kundendienst* auf Seite 71). Dieser ist nur für das jeweilige Gerät und nur für einen bestimmten Zeitraum gültig.
 - ▶ Ihre Angaben werden geprüft und Sie erhalten einen Autorisierungsschlüssel von Ihrem Ansprechpartner.
3. Öffnen Sie über den Menüeintrag *Gerät -> Zugangskontrolle -> Eingabe des Autorisierungsschlüssels zum Rücksetzen aller PINs* das gleichnamige Fenster.
4. Geben Sie den übermittelten Autorisierungsschlüssel in das Eingabefeld ein.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit *OK*.
 - ▶ Bei korrekter Eingabe werden alle PINs auf den Standardwert *0000* zurückgesetzt.

8.8 Gerätetyp auswählen




Klicken Sie auf das Symbol, um eine neue Konfiguration zu starten, und wählen Sie als Gerätetyp *VariStep VariFuel2*.



8.9 Bestehende Konfigurationsdatei öffnen



Klicken Sie auf das Symbol, um eine bestehende Konfigurationsdatei zu öffnen.




8.10 Konfiguration

Das Fenster wird geöffnet, nachdem Sie für eine neue Konfiguration den Gerätetyp oder eine bestehende Konfiguration ausgewählt bzw. vom Gerät hochgeladen haben. Sie nehmen Änderungen an der Konfiguration vor, indem Sie einen Eintrag in der Navigationsleiste auswählen. Die dazugehörigen Konfigurationsdaten werden dann im Konfigurationsbereich angezeigt und können von Ihnen bearbeitet werden. Welche Einstellungen Sie in den unterschiedlichen Bereichen vornehmen können, wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.10.1 Externes Gerät



Um den VariFuel2-Typ zu ändern, ist die Freigabe für die Zugangsebene *Erweiterter Service* erforderlich.

VariFuel2

Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste den VariFuel2-Typ aus, der dem Gerät entspricht, das Sie konfigurieren wollen. Achten Sie bei der Auswahl auf die Revision des Schrittmotors.



Revision des Schrittmotors beachten

Die Revision des Schrittmotors entnehmen Sie dem Typenschild auf dem Schrittmotor Ihres VariFuel2.

VariFuel2-Schrittmotoren, die keine Revisionsangabe auf dem Typenschild haben oder ohne Typenschild ausgeliefert wurden, sind Schrittmotoren der Revision A. Für die Revision A wählen Sie unter *Externes Gerät* den Eintrag Ihres VariFuel2-Typs ohne Revisionsangabe aus (z. B. *VF2 200-120* für einen VariFuel2 des Typs 200-120 mit Schrittmotor der Revision A).

Bekommen Sie unter *Externes Gerät* keine VariFuel2-Typen mit passender Schrittmotor-Revision angezeigt, ist die VariFuel-Datenbank Ihres MICT nicht aktuell. Führen Sie in diesem Fall ein Online-Update durch. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt *Online Update Einstellungen* auf Seite 41.



Wechsel des VariFuel2-Typs

Szenario:

Sie wechseln einen VariFuel2-Gasmischer gegen einen anderen VariFuel2-Typ aus.

Problem:

Bei Anschluss des neuen VariFuel2 führt die Steuerung eine Referenzfahrt durch. Da die Konfiguration aber noch die Daten des ersten VariFuels enthält, wird der VariFuel2 unter Umständen aus dem Verfahrbereich herausgefahren und eventuell mechanisch beschädigt bzw. es besteht die Gefahr, dass der VariFuel2 neu justiert werden muss.


Lösung:

Abhilfe schafft das folgende Vorgehen:

1. Trennen Sie den ersten VariFuel2 von der Steuerung.
2. Verbinden Sie das MICT mit der Steuerung.
 - ▶ Durch die fehlende Verbindung zum Schrittmotor wird ein Betriebsfehler ausgelöst.
3. Wechseln Sie in den manuellen Betrieb.
4. Bestätigen Sie den Fehler über das MICT (*Gerät -> Fehlerbestätigung*).
5. Ändern Sie die Konfiguration auf den neuen VariFuel2-Typ.
6. Laden Sie die geänderte Konfiguration zum Gerät herunter.
7. Trennen Sie die Steuerung von der Versorgungsspannung.
8. Verbinden Sie den neuen VariFuel2 mit der Steuerung.
9. Schließen Sie die Steuerung wieder an die Versorgungsspannung an.
 - ▶ Eine Referenzfahrt wird durchgeführt und der neue VariFuel2 ist einsatzbereit.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.10.2 Ein- und Ausgänge – Steuerung



Die Einstellungen, die Sie auf dieser Konfigurationsseite vornehmen, sind von den Ein- und Ausgängen abhängig, die Ihre übergeordnete Steuerung verwendet. Beachten Sie hierzu die Informationen in der jeweiligen Dokumentation der Steuerungen. Um Änderungen vorzunehmen, ist die Freigabe für die Zugangsebene *Erweiterter Service* erforderlich.

Auswahl

- **Eingang**
Wählen Sie den Eingang, der von der angeschlossenen übergeordneten Steuerung zum Einstellen der Brennstofföffnung verwendet werden soll.
- **Ausgang**
Wählen Sie den analogen Ausgang, der von der angeschlossenen übergeordneten Steuerung verwendet werden soll.
- **Schalter Manuell / Automatik aktiviert**
Deaktivieren Sie die Checkbox, um den Schalter *Auto/Manual* an der Steuerung außer Kraft zu setzen. Die Steuerung kann dann nur noch über das MICT mit entsprechender Berechtigung in den manuellen Betrieb versetzt werden.

Eingangsspannung/Eingangsstrom

Je nachdem, welcher Eingang gewählt wurde, haben Sie nun unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Für die analogen Eingänge geben Sie die Werte für die Offen- und Geschlossen-Position des Brennstoffrings an. Beachten Sie dabei die folgenden Wertebereiche:

- Spannungseingang: 0 bis 10 V
- Stromeingang: 0 bis 20 mA

Eingangsschrittzähler/Schrittzählerkonfiguration

Für die digitalen Eingänge legen Sie die *Richtung* und die *Startposition* der Schritte fest. Die Startposition wird nach der Referenzfahrt des Schrittmotors eingenommen.

Lesen Sie zu den Einstellungen auch die weiterführenden Informationen in dem folgenden Hinweis.

-->

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen des analogen Eingangs (Strom oder Spannung) auf den ausgewählten Ausgang zu übertragen. Wenn Sie einen anderen Eingang als Ausgang gewählt haben (z. B. Eingang: Strom; Ausgang: Spannung), werden die eingestellten Werte analog zum Wertebereich des Ausgangs umgerechnet.

Ausgangsspannung/Ausgangsstrom

Geben Sie je nach Auswahl die Strom- oder Spannungswerte ein, die der Offen- und Geschlossen-Position des Brennstoffrings entsprechen sollen. Es gelten dieselben Wertebereiche wie für die analogen Eingänge.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT



Einstellung des gewählten Eingangs

Analoge Eingänge (Strom oder Spannung)

Im MICT legen Sie für die analogen Eingänge den Wert für die Offen- und die Geschlossen-Position entsprechend den Werten, mit denen Ihre übergeordnete Steuerung arbeitet, fest. Der Wert, der an dem Eingang anliegt, wird dann proportional zu den eingegebenen Werten in einen entsprechenden Öffnungswinkel des Brennstoffrings umgerechnet.

Beispiel:

Ihre übergeordnete Steuerung arbeitet mit einem Stromeingang von 4 bis 20 mA. Im MICT legen Sie fest, dass 4 mA der Geschlossen-Position und 20 mA der Offen-Position entsprechen. Liegt nun am Eingang ein Strom von 16 mA an, beträgt die Öffnung des Brennstoffrings 75%.

Digitale Eingänge

Im MICT legen Sie das Verhalten für die digitalen Eingänge *DIRin* und *STEPSin* fest. Der Pegel an *DIRin* bestimmt, in welche Richtung sich der Brennstoffring bewegt, wenn an *STEPSin* Pulse auftreten.

Beispiel:


Sie haben im MICT unter *Richtung* die Option *Logisch 1 -> Offen* gewählt. Liegt nun an *DIRin* ein High-Pegel an, wird bei jedem Puls an *STEPSin* ein Schritt zur aktuellen Position addiert. Der Brennstoffring bewegt sich dadurch schrittweise von Geschlossen in Richtung Offen.



Nicht verwendete Ein- und Ausgänge

Beachten Sie, dass die Klemmen der analogen Ein- und Ausgänge, die nicht im MICT ausgewählt sind, frei bleiben müssen.

8.10.3 Positionen – Werte




Position 1/Position 2

Über die beiden Eingabefelder können Sie zwei konfigurierbare Positionen definieren. Hierfür ist die Freigabe für die Zugangsebene *Service* oder *Erweiterter Service* erforderlich. Geben Sie den gewünschten Grad der Öffnung des Brennstoffrings in Prozent ein (100% entspricht offen, 0% entspricht geschlossen). Die hier angegebenen Öffnungen können über das MICT oder über die digitalen Eingänge der Steuerung eingestellt werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt *Konfigurierbare Öffnungswinkel (Position 1 und 2)* auf Seite 32.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.10.4 Verschiedenes – Kommunikation



Die beiden Schnittstellen sind zurzeit noch nicht verfügbar.

Die CAN- und die Modbus-Schnittstelle können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

CAN

Das Anlicken des Feldes *CAN aktiviert* deaktiviert oder aktiviert die CAN-Schnittstelle am Gerät.

– **ALL-IN-ONE (11939)/CANopen**

Wählen Sie das gewünschte Protokoll, je nachdem ob Sie die Kommunikation für das ALL-IN-ONE oder eine andere übergeordnete Steuerung einrichten wollen.

– **Baudrate**

Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Übertragungsrate. Beim Protokoll *ALL-IN-ONE (11939)* stehen 250 kBit/s und 500 kBit/s zur Auswahl. Beim Protokoll *CANopen* kann die Baudrate zwischen 10 kBit/s und 1 MBit/s festgelegt werden. Für beide Protokolle werden 250 kBit/s empfohlen.

– **Quellenadresse/CANopen Knotennummer**

Beim Protokoll *ALL-IN-ONE (11939)* kann die Quellenadresse zwischen 0 und 253 vergeben werden, beim Protokoll *CANopen* kann die CANopen-Knotennummer zwischen 1 und 127 vergeben werden. Beachten Sie dabei, dass IDs nicht doppelt vergeben werden dürfen.

Modbus

Das Anklicken des Feldes *Modbus aktiviert* deaktiviert oder aktiviert die Modbus-Schnittstelle am Gerät.

- **ASCII/RTU**
Legen Sie fest, ob die Datenübertragung im ASCII- oder RTU-Modus erfolgen soll.
- **keine/gerade/ungerade**
Legen Sie fest, ob ein Paritätsbit verwendet wird und ob die Parität gerade oder ungerade sein soll.
- **voll/halb**
Legen Sie fest, ob die Kommunikation voll duplex oder halbduplex erfolgen soll.
- **Baudrate**
Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Übertragungsrate. Die Modbus-Baudrate kann hierbei zwischen 1200 und 500000 Bd/s festgelegt werden, wobei 19200 Bd/s empfohlen werden.
- **Modbus Adresse**
Die Modbus-Adresse kann zwischen 1 und 247 vergeben werden. Beachten Sie dabei, dass IDs nicht doppelt vergeben werden dürfen.




Übertragungsrate einstellen

Beachten Sie, dass alle Geräte, die an einem Bus angeschlossen sind, auf die gleiche Übertragungsrate eingestellt sein müssen.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.10.5 Verschiedenes – Kontakt

Diese Konfigurationsseite kann von allen Benutzern eingesehen werden, aber nur mit der Berechtigung für die Zugangsebene *Service* verändert werden.



Kontakt

In diesem Bereich können individuelle Kontaktdaten hinterlegt werden.

8.11 Laufzeitdaten




Klicken Sie auf das Symbol, um das Fenster *Laufzeitdaten* zu öffnen. In den folgenden Abschnitten erhalten Sie einen Überblick über die Daten, die Sie in den einzelnen Registerkarten einsehen können.

Sie haben die Möglichkeit, die Laufzeitdaten auszudrucken und aufzuzeichnen. Hierfür stehen Ihnen in der Symbolleiste im Fenster folgende Funktionen zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	Drucken der Laufzeitdaten.
	Drucken der Laufzeitdaten als PDF-Datei.
	Öffnet die Druckvorschau.
	Startet die Laufzeitdatenaufzeichnung.
	Stoppt die Laufzeitdatenaufzeichnung.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.11.1 Laufzeitdaten – Übersicht



Im Fenster erhalten Sie die folgenden Informationen:

Referenzfahrt

Die Statusanzeige gibt Auskunft über die Referenzfahrt:

- grün: Die Referenzfahrt wurde erfolgreich beendet.
- gelb: Die Referenzfahrt wird gerade durchgeführt.
- rot: Während der Referenzfahrt ist ein Fehler aufgetreten. Der Referenzpunkt wurde nicht gefunden.

Manuell/Automatisch

Die Statusanzeige signalisiert den gewählten Betriebsmodus:

- grün: Der Betriebsmodus ist eingestellt.
- gelb: In dem gewählten Betriebsmodus wird ein Befehl ausgeführt. Im automatischen Betriebsmodus ist die Statusanzeige nur dann gelb, wenn die Position 1 oder 2 angefahren wird.
- rot: In dem gewählten Betriebsmodus ist ein Fehler aufgetreten.

Schrittmotor

Die Statusanzeige signalisiert den Zustand des Schrittmotors:

- grün: Der Schrittmotor ist bereit.
- gelb: Der Schrittmotor ist aktiv.
- rot: Es ist ein Fehler aufgetreten.

Warnung/Fehler


Eine rote Statusanzeige signalisiert, dass ein Fehler oder eine Warnung aufgetreten ist. Die Anzeige erlischt, wenn der Fehler über das MICT bestätigt wurde (*Gerät -> Fehlerbestätigung*). Lesen Sie hierzu die Abschnitte *Laufzeitdaten – Fehler* auf Seite 59 und *Laufzeitdaten – Warnungen* auf Seite 58.

Öffnung

- **Sollwert**
Wert, der der Schrittmotorkarte im automatischen Betrieb durch die übergeordnete Steuerung oder im manuellen Betrieb durch das MICT oder die Open/Close-Taster am Gerät vorgegeben wurde.
- **Istwert**
Der dargestellte Wert entspricht der prozentualen Öffnung des Brennstoffrings.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.11.2 Laufzeitdaten – Warnungen



Sie erhalten folgende Informationen:


- **Zeitstempel**
Stand des Betriebsstundenzählers, bei dem die Warnung aufgetreten ist.
- **Warnung Id**
Die Warnungs-ID dient zur Identifikation der Warnung.
- **Warnung**
Kurzbeschreibung der Warnung. Folgende Warnungen sind möglich:

Warnung	Beschreibung
CPU Last	Die CPU-Last hat den Wert von 80% überschritten.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Aktualisieren**
Über die Schaltfläche *Aktualisieren* aktualisieren Sie die gezeigte Warnungsliste manuell. Tritt eine Warnung auf, wird die Liste automatisch aktualisiert.
- **Anzeige in umgekehrter Reihenfolge**
Aktivieren Sie die Checkbox, um die Reihenfolge der aufgelisteten Einträge umzukehren.
- **Nur aktuelle Einträge zeigen**
Aktivieren Sie die Checkbox, damit nur die Einträge angezeigt werden, die noch aktuell sind.

8.11.3 Laufzeitdaten – Fehler



Sie erhalten folgende Informationen:

- **Zeitstempel**
Stand des Betriebsstundenzählers, bei dem der Fehler aufgetreten ist.
- **Fehler Id**
Die Fehler-ID dient zur Identifikation des Fehlers.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

– Fehler

Kurzbeschreibung des Fehlers. Folgende Fehler sind möglich:

Fehler	Beschreibung
Rahmenweiser Schrittverlust	Schrittverluste wegen schwergängigem Gasmischer Abhilfe: Gasmischer auf Schwergängigkeit oder zu hohe Riemen- spannung überprüfen
Stopp Schrittverlust	Schrittverluste wegen schwergängigem Gasmischer Abhilfe: Gasmischer auf Schwergängigkeit oder zu hohe Riemen- spannung überprüfen
Zeitüberschreitung	Die entsprechende Aktion konnte nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit beendet werden. Informieren Sie den Kundendienst mit Angabe der kompletten Fehlermeldung.
Ausschalten	Gerät wurde ausgeschaltet.
Interrupt wegen Unterspannung	Kurzzeitige Einbrüche der Versorgungsspannung. Abhilfe: Spannungsversorgung verbessern
Etpu Handler Nachrichtenschlange voll	Die Software ist überlastet. Informieren Sie den Kundendienst.
Eingangshandler Nachrichtenschlange voll	Die Software ist überlastet. Informieren Sie den Kundendienst.
Ausgangshandler Nachrichtenschlange voll	Die Software ist überlastet. Informieren Sie den Kundendienst.
Übertemperatur IRQ	Übertemperatur Abhilfe: Kühlung verbessern
Überstrom IRQ	Der Strom zum Schrittmotor ist zu hoch. Abhilfe: Verkabelung zum Schrittmotor überprüfen


Sie haben folgende Möglichkeiten:

– Aktualisieren

Über die Schaltfläche *Aktualisieren* aktualisieren Sie die gezeigte Fehlerliste manuell. Tritt ein Fehler auf, wird die Liste automatisch aktualisiert.

- **Anzeige in umgekehrter Reihenfolge**
Aktivieren Sie die Checkbox, um die Reihenfolge der aufgelisteten Einträge umzukehren.
- **Nur aktuelle Einträge zeigen**
Aktivieren Sie die Checkbox, damit nur die Einträge angezeigt werden, die noch aktuell sind.

8.11.4 Laufzeitdaten – Diagnose



Im Fenster erhalten Sie die folgenden Informationen:

Betriebsmodus

Im Bereich Betriebsmodus wird angezeigt, welcher Betriebsmodus (*Manueller* oder *Automatischer Betriebsmodus*) zurzeit eingestellt ist und wie der Betriebsmodus eingestellt wurde. Hierbei gibt es die beiden folgenden Möglichkeiten:

- **Steuerung**
Es wird angezeigt, ob der Betriebsmodus über das MICT oder den Schalter *Auto/Manual* am Gerät (*Hardware*) eingestellt wurde.
- **Modus**
Der eingestellte Betriebsmodus wird angezeigt.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

Zustände

In diesem Bereich werden die aktuellen Zustände der Steuerung, des Schrittmotors sowie die einzelnen Phasen der Referenzfahrt angezeigt.

Prozessorlast

Aktuelle Auslastung des Prozessors.

Versorgungsspannung

Aktuelle Versorgungsspannung der Steuerung.

Akt. Temperatur

Aktuelle Temperatur der Platine.

Max. Temperatur

Maximal erreichte Temperatur der Platine seit dem letzten Einschalten der Steuerung.


Min. Temperatur

Minimal erreichte Temperatur der Platine seit dem letzten Einschalten der Steuerung.

Maximale Schrittverluste

Interne Diagnoseparameter, die bei der Steuerung des Schrittmotors auftreten. Werden die Schrittverluste zu groß, wird eine Fehlermeldung ausgelöst.

8.11.5 Laufzeitdaten – Information




In der Ansicht erhalten Sie einen Überblick über die Geräte- und Versionsdaten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Laufzeitdaten zu drucken oder sie bei Problemen per Fax oder als PDF per E-Mail an den MOTORTECH-Service zu senden. Für eine schnelle Unterstützung liegen uns so sofort alle nötigen Informationen vor.

8 EINSTELLUNGEN ÜBER DAS MICT

8.12 Log



Klicken Sie auf das Symbol, um das Fenster *Log* zu öffnen. Dieses Fenster steht nur Benutzern mit der Berechtigung für die Zugangsebene *Erweiterter Service* zur Verfügung.



Das Fenster *Log* dient zur Unterstützung bei Fehlerdiagnosen durch MOTORTECH.

- **Automatisches Scrollen**
Ist die Funktion aktiviert, wird der Anzeigebereich auf die neueste Nachricht eingestellt.
- **Log Level**
Die Auswahl des Log Levels wird bei Bedarf durch MOTORTECH vorgegeben.
- **Log in Datei speichern**
Die Checkbox aktiviert oder deaktiviert das Speichern der protokollierten Daten in eine ausgewählte Datei. Bei deaktivierter Funktion werden die protokollierten Daten nur angezeigt.
- **Dateiauswahl**
Über die Schaltfläche können Sie eine Datei auswählen, in der protokollierte Daten gespeichert werden sollen.

Wenn Sie im Servicefall aufgefordert werden, eine Log-Datei zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Fenster *Log* über die Symbolleiste oder die Menüleiste.
2. Wählen Sie über die Schaltfläche Dateiauswahl einen Pfad aus und geben Sie einen Dateinamen für die Log-Datei an.
 - ▶ Wenn die Datei noch nicht existiert, wird sie automatisch mit der Endung *.log* erstellt.
3. Aktivieren Sie die Checkbox *Log in Datei speichern*.
4. Wählen Sie aus der Liste *Log Level* den Level, der durch MOTORTECH vorgegeben wurde.
5. Lassen Sie das Fenster geöffnet.
 - ▶ Die Log-Nachrichten werden sowohl im Fenster als auch in der ausgewählten Datei protokolliert.

9 BETRIEB

9.1 Firmware-Update

Über das MOTORTECH Flash Tool können Sie ein Firmware-Update für die Steuerung durchführen. Das Programm ist auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten.

MOTORTECH Flash Tool installieren





So installieren Sie das MOTORTECH Flash Tool:

1. Starten Sie die Installation.
 - Legen Sie die CD-ROM in das CD/DVD-Laufwerk Ihres PC ein. Brechen Sie bei aktivierter Autostart-Funktion für das Laufwerk gegebenenfalls das Installationsprogramm für das *MOTORTECH Integrated Configuration Tool* ab.
 - Kopieren Sie die Datei *MOTORTECHFlashTool-x.x.x.zip* (z. B. *MOTORTECHFlashTool-o.8.3.zip*) auf Ihren PC.
 - Entpacken Sie die Datei.
 - Starten Sie die Installationsroutine, indem Sie die entpackte Datei *setup.exe* ausführen.
2. Führen Sie die Installation durch.

Folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine. Beachten Sie, dass zur Nutzung des MOTORTECH Flash Tools die Lizenzvereinbarungen akzeptiert werden müssen. Werden diese nicht akzeptiert, kann mit der Installation nicht fortgefahren werden.
3. Falls noch nicht erfolgt, installieren Sie den USB-Treiber, indem Sie auf der CD-ROM die Datei *CDMxxxxx_Setup.exe* (z. B. *CDM20824_Setup.exe*) ausführen.
 - ▶ Sie haben das MOTORTECH Flash Tool installiert und können Ihren PC nun über die USB-Schnittstelle mit der Steuerung verbinden.

Menü- und Symbolleiste

Nach dem Start des MOTORTECH Flash Tools stehen Ihnen folgende Funktionen über die Symbole der Symbolleiste und die Einträge in der Menüleiste zur Verfügung:

Symbol	Menü	Funktion
	<i>Datei -> Öffnen</i>	Öffnet eine Firmware-Datei.
	<i>Datei -> Beenden</i>	Beendet das Programm.
	<i>Ansicht -> Erweiterte Ansicht des Dateikopfes</i>	Blendet weitere Informationen zur Firmware-Datei ein bzw. aus.
	<i>Ansicht -> Erweiterte Verbindungseinstellungen</i>	Blendet weitere Informationen und Einstellungen für die Verbindung zum Gerät ein bzw. aus.
	<i>Ansicht -> Datei erneut laden</i>	Lädt die Datei-Informationen der ausgewählten Firmware-Datei erneut.
	<i>Gerät -> Gerätesuche</i>	Startet die erneute Suche nach angeschlossenen Geräten.
	<i>Gerät -> Gerät programmieren</i>	Startet den Update- oder Downgrade-Vorgang.
	<i>Einstellungen -> Sprache</i>	Öffnet das Fenster <i>Sprachauswahl</i> , in dem Sie die Oberflächensprache des Programms ändern können.
	<i>Hilfe -> Hilfe</i>	Öffnet die Online-Hilfe.
	<i>Hilfe -> Über das MOTORTECH Flash Tool</i>	Öffnet detaillierte Informationen über das Programm.

9 BETRIEB

Firmware-Update durchführen

Um ein Firmware-Update durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Falls ein MICT mit der Steuerung verbunden ist, trennen Sie diese Verbindung.
2. Starten Sie das MOTORTECH Flash Tool über *Start -> Programme -> MOTORTECH -> MOTORTECH Flash Tool -> x.x.x (z. B. 0.8.3) -> MOTORTECH Flash Tool*.
 - ▶ Das MOTORTECH Flash Tool wird gestartet.
 - ▶ Die Software überprüft automatisch alle Ports auf angeschlossene Geräte.
3. Prüfen Sie im Bereich *Status* unter *Gerät*, ob Ihr Gerät korrekt erkannt wurde.
 - ▶ Konnte das MOTORTECH Flash Tool kein Gerät erkennen, obwohl es an Ihren PC über die USB-Schnittstelle angeschlossen ist, können Sie das Firmware-Update in der Regel dennoch durchführen. Beachten Sie hierzu bei den nachfolgenden Schritten die Anweisungen in den Hinweisfenstern des MOTORTECH Flash Tools.
4. Wählen Sie im Bereich *Datei* über die Schaltfläche *Auswählen* die gewünschte Update-Datei aus.
5. Stellen Sie über die angezeigten Datei-Informationen sicher, dass das Update zu Ihrem Gerät passt.
6. Starten Sie den Update-Vorgang über die Schaltfläche *Programmieren* oder über die Menü- oder Symbolleiste.
 - ▶ Die Steuerung wird automatisch neu gestartet.
 - ▶ Ein Fenster wird geöffnet, das Sie darüber informiert, welche Firmware zurzeit auf Ihrer Steuerung verwendet wird und auf welche Version aktualisiert wird.
7. Bestätigen Sie mit */a*, um den Update-Vorgang fortzusetzen.
 - ▶ Das Update wird gestartet.
 - ▶ Das erfolgreiche Firmware-Update wird durch eine Meldung bestätigt.
 - ▶ Die Steuerung führt eine Referenzfahrt durch.
8. Überprüfen Sie nach einem erfolgreichen Firmware-Update alle Konfigurationsdaten.



Zugangskontrolle für Firmware-Update

Wenn Sie für das Gerät die Zugangskontrolle aktiviert haben, benötigen Sie für das Firmware-Update die PIN für die Ebene *Master*. Für weitere Informationen lesen Sie den Abschnitt *Zugangskontrolle für die Steuerung* auf Seite 42.



Downgrade-Ablauf

Der Ablauf für ein Downgrade entspricht im Wesentlichen dem für das Update. Sie erhalten lediglich den Hinweis, dass auf dem Gerät eine neuere Firmware installiert ist.



Hilfe bei Verbindungsproblemen

Wenn bei der automatischen Suche ein korrekt angeschlossenes Gerät nicht gefunden wird, kann dies beispielweise daran liegen, dass zu viele Kommunikationsschnittstellen belegt sind und überprüft werden müssen. In diesem Fall kann eine Schnittstelle aus der Drop-Down-Liste *Port* im Bereich *Verbindung* ausgewählt und somit vorgegeben werden.

Wird der gewünschte Port noch nicht in der Liste angezeigt oder sollte das Problem weiterhin bestehen, kann eine Anpassungen der Time-outs für die Verbindung helfen. Die Time-out-Einstellungen blenden Sie durch den folgenden Eintrag der Menüleiste in die Hauptansicht ein: *Ansicht -> Erweiterte Verbindungseinstellungen*.

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

- **Time-out für die Aktualisierungsanfrage**
Verstellbereich: 1000 ms bis 10000 ms, Standardwert: 3000 ms. Eine Verlängerung des Time-out kann insbesondere bei Verbindungsproblemen von Vorteil sein, die dadurch entstehen, dass der Rechner viele belegte Ports hat.
- **Time-out für den Start**
Verstellbereich: 1000 ms bis 10000 ms, Standardwert: 3000 ms. Eine Veränderung des Time-out kann insbesondere bei Verbindungsproblemen von Vorteil sein, die dadurch entstehen, dass die Kommunikation zwischen dem Rechner und dem Gerät gestört ist.

10 STÖRUNGEN

10.1 Fehlerbehandlung

Wenn von der Schrittmotorkarte ein Fehler erkannt wird, blinkt die LED *Status* rot. Im automatischen Betrieb wird darüber hinaus der digitale Ausgang *ERRORout* aktiviert und die entsprechende LED leuchtet. Welcher Fehler aufgetreten ist, kann über das MICT ermittelt werden. Lesen Sie hierzu den Abschnitt *Laufzeitdaten – Fehler* auf Seite 59.

10.2 Mögliche Störungen

Low Power

Die Versorgungsspannung ist unter 11 V gesunken.

Mögliche Ursachen:

- Die Spannungsversorgung ist zu klein ausgelegt.
- Die Batterie ist verschlissen.
- Die Verkabelung für Spannungsversorgung ist defekt.
- Die Verkabelung für Spannungsversorgung ist falsch ausgelegt.

Schrittverlust

Die von der Steuerung vorgegebenen Schritte wurden vom Schrittmotor nicht ausgeführt.

Mögliche Ursachen:

- Die Riemenspannung ist zu hoch.
- Der Brennstoffring sitzt fest (z. B. durch Verschmutzungen).
- Die Verkabelung zum Schrittmotor ist defekt oder fehlerhaft.
- Der Schrittmotor ist defekt.

Temperaturüberschreitung

Die Temperatur der Platine der Steuerung wurde überschritten.

Mögliche Ursachen:

- Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.
- Die Luftzirkulation um das Gerät herum ist nicht ausreichend.

Referenzfahrt schlägt fehl

Der Referenzpunkt des Schrittmotors konnte nicht ermittelt werden.

Mögliche Ursachen:

- Die Riemenspannung ist zu hoch.
- Der Brennstoffring sitzt fest (z. B. durch Verschmutzungen).
- Die Verkabelung zum Schrittmotor ist defekt oder fehlerhaft.
- Der Schrittmotor ist defekt.

Überstrom

Der Strom zum Schrittmotor ist zu hoch.

Mögliche Ursachen:

- Die Verkabelung zum Schrittmotor ist defekt oder fehlerhaft.
- Der Schrittmotor ist defekt.
- Die Schrittmotorkarte ist defekt.

10.3 Quittieren von Störungen

Im manuellen Betrieb haben Sie die folgenden Möglichkeiten, Fehler zu quittieren:

- über *Fehlerbestätigung* im MICT
- gleichzeitiges Gedrückthalten der Taster *Open* und *Close*

Im automatischen Betrieb haben Sie die folgenden Möglichkeiten, Fehler zu quittieren:

- die übergeordnete Steuerung gibt ein Signal auf den digitalen Reset-Eingang
- gleichzeitiges Gedrückthalten der Taster *Open* und *Close*
- über *Fehlerbestätigung* im MICT



Fehlerbestätigung im automatischen Betrieb

Wenn sich die Steuerung im automatischen Betrieb befindet und ein Fehler nach der Fehlerbestätigung über das MICT sofort wieder auftritt, wechseln Sie vor der erneuten Fehlerbestätigung zunächst in den manuellen Betrieb. Sie haben nun nach der Fehlerbestätigung die Möglichkeit eine fehlerhafte Konfiguration zu korrigieren und zum Gerät herunterzuladen.

10.4 Hinweis auf Service / Kundendienst

Sie erreichen unseren Service zu unseren Geschäftszeiten unter der folgenden Telefon- und Faxnummer oder per E-Mail:

Tel. +49 5141 9399 0
 Fax +49 5141 9399 99
 E-Mail service@motortech.de

10 STÖRUNGEN

10.5 Rücksendung von Geräten zur Reparatur / Überprüfung

Für eine Rücksendung des Gerätes zur Reparatur und Prüfung lassen Sie sich von MOTORTECH einen Einsendeschein und eine Einsendenummer geben.

Füllen Sie den Einsendeschein vollständig aus. Der vollständig ausgefüllte Einsendeschein gewährleistet eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages.

Senden Sie das Gerät mit Einsendeschein an eine der beiden folgenden Adressen oder an den nächstgelegenen MOTORTECH-Vertreter:

MOTORTECH GmbH

Hogrevestraße 21–23
29223 Celle
Germany

Tel. +49 51 41 - 93 99 0
Fax +49 51 41 - 93 99 98

www.motortech.de
motortech@motortech.de

MOTORTECH Americas, LLC

1400 Dealers Avenue, Suite A
New Orleans, LA 70123
USA

Tel. +1 504 355 4212
Fax +1 504 355 4217

www.motortechamericas.com
info@motortechamericas.com

10.6 Hinweis zum Verpacken von Geräten

Für Rücksendungen sollten Geräte wie folgt verpackt werden:

- Verpackungsmaterial, das Geräteoberflächen nicht beschädigt.
- Stabile Verpackung des Gerätes.
- Stabile Klebefolien zum Schließen der Verpackung.
- Die Schrittmotorkarte muss in einer ESD-sicheren Schutzfolie verpackt werden.

11 WARTUNG

11.1 Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör entnehmen Sie unserem aktuellen Produktkatalog, der im Internet unter www.motortech.de für Sie zum Herunterladen bereitsteht.

12 INDEX

A

Abmessungen	
Steuerung	18
Artikelnummer	15
Ausgänge	
Funktion	32
konfigurieren	48
technische Daten	16
Verkabelung	25, 26

B

Betriebsdaten	
drucken	55
Übersicht	56
Betriebsmodus	
Funktion	31
wechseln	38

C

CAN-Bus	
konfigurieren	52
Verkabelung	28

E

Eingänge	
Funktion	32
konfigurieren	48
technische Daten	16
Verkabelung	24, 26
Erweiterter Service	
Zugangsebene	36

F

Fehler	59
bestätigen	38, 71
protokollieren	64

G

Geschlossen-Position	
anfahren	38
Erklärung	32

I

Informationen	
Steuerung	63
Installation	
MICT	35

K

Konformitätserklärung	12
Kunde	
Zugangsebene	36

L

Laufzeitdaten	
drucken	55
Übersicht	56
Log-Datei	
erstellen	64

M

Mechanische Daten	
Steuerung	14
MICT	
Aufbau	37
Bedienung	37
Installation	35
Menü-Übersicht	38
Symbolübersicht	38
Systemvoraussetzungen	35
Typ auswählen	45
Update	41
Zugangsebene	36
Modbus	
konfigurieren	52
Verkabelung	29
MOTORTECH	
Adresse	72

N

Nur Lesen	
Zugangsebene	36

O

Offen-Position	
anfahren	38
Erklärung	32

P

PIN	
ändern	43
zurücksetzen	44
Position 1, 2	
anfahren	38
Erklärung	32
festlegen	51

R

Referenzfahrt	
durchführen	38
Funktion	31
Reparatur	72
Richtlinien	
Steuerung	12
Rücksendung	72

S

Schnittstellen.....	17
Schrittmotor	
Verkabelung.....	22
Schrittverlust.....	61
Service	
Zugangsebene.....	36
Servicekontakt	
einstellen.....	54
Sicherheitshinweise.....	8
Software	
Aufbau.....	37
Bedienung.....	37
Installation.....	35
Menü-Übersicht.....	38
Symbolübersicht.....	38
Systemvoraussetzungen.....	35
Typ auswählen.....	45
Update.....	41
Zugangsebene.....	36
Spannungsversorgung	
Verkabelung.....	21
Steuerung	
elektrische Daten.....	16
mechanische Daten.....	14
Montage.....	20
Schnittstellen.....	17
Temperatur.....	61
Verkabelung.....	21
Systemvoraussetzungen	
MICT.....	35

T

Temperatur	
Steuerung.....	61

V

VariFuelz	
auswählen.....	46
Entsorgung.....	10
wechseln.....	46
Verkabelung	
analoge Ausgänge.....	26
analoge Eingänge.....	26
CAN-Bus.....	28
digitale Ausgänge.....	25
digitale Eingänge.....	24
Encoder.....	22
Modbus.....	29
Schrittmotor.....	22
Spannungsversorgung.....	21

W

Warnungen.....	58
----------------	----

Z

Zugangsebene	
MICT.....	36
Zugangskontrolle	
aktivieren.....	42
deaktivieren.....	42
Funktion.....	33
Steuerung.....	42

WE UPGRADE GAS ENGINES

Original MOTORTECH Zubehör für stationäre Gasmotoren

Als Systemlieferant entwickelt, produziert und vertreibt MOTORTECH Zubehör sowie Ersatz- und Verschleißteile für fast alle Arten stationärer Gasmotoren weltweit: Zündsteuerung- und Überwachung, Industriezündkerzen und Hochspannungskabel, Verkabelungssysteme und Gasregulierung – von der Klopff- über Drehzahlregelung bis hin zum kompletten BHKW-Management. Vorort-Service und Spezialtrainingskurse vervollständigen unseren Service.

**MOTORTECH GmbH**

Hogrevestr. 21-23
29223 Celle
Phone: +49 5141 9399 0
Fax: +49 5141 9399 99
www.motortech.de
motortech@motortech.de

MOTORTECH AMERICAS, LLC

1400 Dealers Avenue
New Orleans, LA 70123
Phone: +1 504 355 4212
Fax: +1 504 355 4217
www.motortechamericas.com
info@motortechamericas.com